

Kirje

24.5.2022

VN/1532/2022

VN/1532/2022-STM-2

## EU:n ilmoitukset vaarallisista tuotteista: Helmikuu 2022

**Ketjusaha STIHL MS 462.** Laitteeseen asennetussa vivussa on havaittu poikkeavuuksia ja tämän vaikutusta automaattisen ketjujarrun laukaisuherkkyyteen ei voida sulkea pois. Takapotkun aikana käyttäjän loukkaantumisriski voi kasvaa. Talouden toimija on tehnyt takaisinkutsun vivun vaihtamiseksi. Tämä koskee tiettyjä mallinumeroita.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005407>

**Suodattava puolinaamari BALTIC MASKS, malli BM-001V,** testauksissa on todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla. Talouden toimija on tehnyt takaisinvetokutsun.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10004430>

**Suodattava puolinaamari KN95 MASK MUPU,** testauksissa on todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005348>

**Suodattava puolinaamari Particulate respirator HG-KN95, malli DB 2002,** testauksissa on todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005404>

**Suodattava puolinaamari KN95 Protective Mask, malli RG-MX-P01,** testauksissa on todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005473>

**Postiosoite**  
Postadress  
Postal Address  
Sosiaali- ja terveysministeriö

**Käyntiosoite**  
Besöksadress  
Office

**Puhelin**  
Telefon  
Telephone

**Faksi**  
Fax  
Fax

**s-posti, internet**  
e-post, internet  
e-mail, internet

PL 33  
00023 Valtioneuvosto

Meritullinkatu 8  
Helsinki

0295 16001  
+358 295 16001

02951 63415  
+358 2951 63415

kirjaamo.stm@gov.fi  
stm.fi

**Ketjusaha STIHL MS 391.** Laitteeseen asennetussa vivussa on havaittu poikkeavuuksia ja tämän vaikutusta automaattisen ketjujarrun laukaisuherkkyyteen ei voida sulkea pois. Takapotkun aikana käyttäjän loukkaantumisriski voi kasvaa. Talouden toimija on tehnyt takaisin kutsun vivun vaihtamiseksi.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005408>

**Ruuvi-D-rengas kiipeilyvaljaisiin, Edelrid, mallit: CORE PLUS TRIPLE LOCK 88037, CORE SCREW D-SINGLE / CORE SCREW D-KIT 88062 / 88054 RADIALIS PRO 71610, TREECORE TRIPLE LOCK / CORE SLIDING D-KIT 88036 / 88052.** Ruuvi voi rikkoutua, mikä voi johtaa käyttäjän vammautumiseen. Talouden toimija on tehnyt takaisinkutsun.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005488>

**Suodattava puolinaamari Protective FFP2 NR Face Masks, Boots, malli FC-F2E,** testauksissa on todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005605>

**Suodattava puolinaamari EireMed Respirator Facemask, malli KN95,** testauksissa on todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10005606>

Erityisasiantuntija

Minna Salminen

Liitteet

Jakelu Tiimeri  
Tyosuojelu.fi

Tiedoksi