

EU:N ILMOITUKSET VAARALLISISTA TUOTTEISTA:

Kesäkuu 2020 (jatkoa)

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, HANVICO, valmistaja HANVICO - Hanviet Company Limited, Vietnam. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

Luxemburgin markkinavalvontaviranomainen on määrännyt vetämään suojaimen käytöstä ja asettanut myyntikiellon. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00899/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, INUAN, valmistaja QINGDAO WOPUAI SI DAILY NECESSITIES CO, LTD, Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee huomattavasti enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardien EN 149 ja GB 2626 vaatimusta. Suojain ei myöskään täytä näiden standardien vaatimusta reunavuodon suhteen. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Espanjan markkinavalvontaviranomainen on määrännyt maahantuojan vetämään suojaimen käyttäjiltä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00903/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, MLKD, valmistaja Jiangxi Mei Lin Kang Da Pharmaceutical Co Ltd, Kiina. Suojaimessa on CE-merkintä, mutta vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Lisäksi testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardien EN 149 ja GB 2626 vaatimusta. Suojain ei myöskään täytä näiden standardien vaatimusta reunavuodon suhteen. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Belgian markkinavalvontaviranomainen on kieltänyt suojainten luovuttamisen edelleen. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00912/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, BKJ, valmistaja Gaomi Hancheng Labor Protection Appliance Co Ltd, Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojaimeen täytyä standardien EN 149 ja GB 2626 vaatimusta. Suojaimeen ei myöskään täytyä näiden standardien vaatimusta reunavuodon suhteen. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojaimeen käyttäessään.

Belgian markkinavalvontaviranomainen on kieltänyt suojaimeen luovuttamisen edelleen. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimeita ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00913/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, ei tuotemerkkiä, malli GM700, valmistaja Zhongshan Dongfeng Huangshang Electronic Factory, Kiina. Suojaimeen on CE-merkintä, mutta vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

Viron markkinavalvontaviranomainen on pysäyttänyt suojaimeen rajalle. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimeita ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00075/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, ei tuotemerkkiä, malli KN95, valmistaja tuntematon, Kiina. Suojaimeen on CE-merkintä, mutta vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

Unkarin markkinavalvontaviranomainen on estänyt suojaimeen tuonnin rajalla. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimeita ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00076/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Vira Care, valmistaja Carvoo Technology Co. Ltd., Kiina. Suojaimeen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

Unkarin markkinavalvontaviranomainen on estänyt suojaimeen tuonnin rajalla. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimeita ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00078/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, ei tuotemerkkiä, ei mallia, valmistaja Ganzhou Defender Medical Equipment Co.Ltd, Kiina.

Suojaimessa on CE-merkintä, mutta vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

Viron markkinavalvontaviranomainen on estänyt suojaimen tuonnin rajalla. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00079/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, ei tuotemerkkiä, ei mallia, valmistaja Dongguan Sunrimoon Medical & Technology Co. Ltd., Kiina. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

Unkarin markkinavalvontaviranomainen on estänyt suojaimen tuonnin rajalla. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00080/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, RIXIN, valmistaja Anqing Rixin Sanitary Material Co. Ltd., Kiina. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

Unkarin markkinavalvontaviranomainen on estänyt suojaimen tuonnin rajalla. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00077/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, KINGS RAM, valmistaja Hangzhou Kings Ram Biomedical Technology Co. Ltd., Kiina. Suojaimessa on CE-merkintä, mutta vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

Unkarin markkinavalvontaviranomainen on estänyt suojaimen tuonnin rajalla. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00081/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, ei tuotemerkkiä, malli KN95, valmistaja MAKRITE INDUSTRIES INC.; Taiwan. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

Kroatian markkinavalvontaviranomainen on estänyt suojaimen tuonnin rajalla. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00082/20&lng=en

Tarvittaessa lisätietoja antaa Tapani Vänni, puhelin 0295 163 219,
sähköposti etunimi.sukunimi@stm.fi