

26.6.2020

VN/14275/2020
VN/15256/2020
VN/15581/2020**EU:N ILMOITUKSET VAARALLISISTA TUOTTEISTA:**

Kesäkuu 2020

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, YUXU, malli 9901 GB2626-2006 KN95, valmistaja ei tiedossa, Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardien EN 149 ja GB 2626 vaatimusta. Suojain ei myöskään täytä näiden standardien vaatimusta reunavuodon suhteen. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Puolan markkinavalvontaviranomainen on määrännyt maahantuojan poistamaan suojaimen käytöstä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00844/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, KN95, valmistaja ei tiedossa, Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee huomattavasti enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardien EN 149 ja GB 2626 vaatimusta. Suojain ei myöskään täytä näiden standardien vaatimusta reunavuodon suhteen. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Puolan markkinavalvontaviranomainen on määrännyt maahantuojan varustamaan suojaimen merkinnällä vaarasta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00845/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, KN 95, valmistaja ei tiedossa, Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee huomattavasti enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardien EN 149 ja GB 2626 vaatimusta. Suojain ei myöskään täytä näiden standardien vaatimusta reunavuodon suhteen. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Puolan markkinavalvontaviranomainen on määrännyt maahantuojan varustamaan suojaimen merkinnällä vaarasta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00846/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, KSL, malli, KN95, valmistaja ei tiedossa, Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardien EN 149 ja GB 2626 vaatimusta. Suojain ei myöskään täytä näiden standardien vaatimusta reunavuodon suhteen. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Belgian markkinavalvontaviranomainen on kieltänyt suojainten luovuttamisen edelleen. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00848/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, venttiilillä varustettu, malli KN95, valmistaja ei tiedossa, Kiina. Suojaimessa on CE-merkintä, mutta vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

Maltan markkinavalvontaviranomainen on pysäyttänyt suojaimen rajalla. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla. Ilmoituksen mukaan suojaimia on kuitenkin toimitettu Suomeen.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00067/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, X.Y.T XiangYanTang, malli KN95, valmistaja Guangdong Huisen New Material Technology Co., Ltd., Kiina. Suojaimessa on CE-merkintä, mutta vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

Maltan markkinavalvontaviranomainen on määrännyt vetämään suojaimen käytöstä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla. Ilmoituksen mukaan suojaimia on kuitenkin toimitettu Suomeen.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00068/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Adiutor/KYJJKJ, malli KY2020, valmistaja Fujian Tianen Medical Technology Inc., Kiina. Suojaimessa on CE-merkintä, mutta vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

Maltan markkinavalvontaviranomainen on pysäyttänyt suojaimen rajalla. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla. Ilmoituksen mukaan suojaimia on kuitenkin toimitettu Suomeen.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00066/20&lng=en

Mikrobeilta suojaava vaate, Minateks, valmistusmaa ja valmistaja ei tiedossa. Nestesuihke läpäisee vaatteen materiaalin. Vaate ei täytä standardin EN 14126 vaatimuksia.

Puolan markkinavalvontaviranomainen on kieltänyt suojainten luovuttamisen edelleen. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00863/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, LexusLance, FFP2 valmistaja Huizhou LexusLance Technology Co., Ltd., Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee huomattavasti enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardin EN 149 vaatimusta. Suojain ei myöskään täytä näiden standardien vaatimusta reunavuodon suhteen. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on kieltänyt suojaimen luovuttamisen markkinoille tai käyttöön. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00881/20&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, OANY, malli MS-KN95-01 / FFP2 KN95, valmistaja GUANGZHOU MEISU INDUSTRIAL Co. Ltd., Kiina. Suojaimessa on CE-merkintä, mutta vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu.

Kroatian markkinavalvontaviranomainen on pysäyttänyt suojaimen rajalla. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00073/20&lng=en

Tarvittaessa lisätietoja antaa Tapani Vänni, puhelin 0295 163 219, sähköposti etunimi.sukunimi@stm.fi