

Varoitus mahdollisesta viasta:

Paineilmahengityslaitte MSA M1 SCBA

Valmistaja MSA varoittaa, että paineilmahengityslaitteesta M1 SCBA voi puuttua kiinnitysruuvi ja/tai jousilukko voi olla vääristynyt. Jos kiinnitysruuvi puuttuu tai jousilukko on vääristynyt, on mahdollista, että U-kiinnitin irtoaa. Tällöin PR18-paineenalennin liikkuu, mikä voi johtaa toisiopaineletkun irtoamiseen ja käyttäjän altistumiseen ympäristön olosuhteille.

Valmistajan tietoon ei ole tullut onnettomuuksia.

MSA pysäyttää kaikki toimitukset, tarkastaa koko varastonsa ja tarvittaessa asentaa uudet osat.

Valmistaja MSA ohjeistaa toimimaan seuraavasti:

1. Varmista, että kiinnitysruuvi on paikoillaan eikä jousilukko ole vääristynyt.
2. Varmista, että jousilukko ja U-kiinnitin toimivat.

MSA kehottaa yhteistyökumppaneitaan ja jälleenmyyjiä varmistamaan, että kopio turvallisuusilmoituksesta lähetetään kaikille käyttäjille, jotka ovat ostaneet M1 SCBA -laitteen. Toimitukset on keskeytettävä, kunnes varastossa olevat tuotteet on tarkastettu ja tarvittaessa uudet osat asennettu.

[Valmistajan ohje tuotteen tarkastamiseksi \(englanninkielinen\)](#)