

## Safety Gate Rapex -viikkoyhteenvedot, kesä-elokuu 2022

### A12/00945/22

**Suodattava puolinaamari KN95 Professional protection**, testauksissa todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006376>

### INFO/00106/22

**A12/00995/22, Ammattilaiskäyttöön tarkoitettu lasertyöstökone (tiedoksi ko. ilmoitus myös STUK:iin)**

**Lasertyöstökone MORN LASER MLT-L1530FH**, voi aiheuttaa näkövaurion.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006410>

### A12/01043/22

**Suodattava puolinaamari HUHETA NQX-2001**, testauksissa todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006426>

### A12/01076/22

**Suodattava puolinaamari Famex Fago S 101**, testauksissa todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006466>

### A12/01156/22

**Suodattava puolinaamari Placide FFP2 R D RY-CR1**, testauksissa todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006577?lang=en>

### INFO/00117/22

**Suodattava puolinaamari AIR QUEEN BREEZE FFP2 NR**, ei testattu pätevässä eurooppalaisessa testauslaitoksessa.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006166?lang=en>

### A12/01195/22

**Suodattava puolinaamari EN MED FFP2 ENM-712**, testauksissa todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006596?lang=en>

**A12/01204/22**

**Lasertyöstökone Ermaksan FIBERMAK G FORCE, Momentum Gen-3, koneen suojaus puutteellinen, voi aiheuttaa säteilyvaurion**

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006600?lang=en>

**A12/01218/22**

**Suodattava puolinaamari Zen Mask FLS:001, testauksissa todettu, ettei suojaa vaaditulla tavalla.**

**Linkki ilmoitukseen**

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006623?lang=en>

Yli-insinööri

Kari Seppänen

Liitteet

Jakelu

Tiimeri  
Tyosuojelu.fi

Tiedoksi