

18.06.2018

## Vaarallisia karbiinihakoja

Valmistaja Head Rush Technologies on julkaissut tiedotteen Twister Karabiner -karbiinihakoihin KH260 ja KH260i sekä hakoihin SH826 ja SH826i liittyvästä vaarasta.

Pyörivässä kiinnitysosassa (leikarissa) oleva jousisokka voi lähteä irti, jolloin koko kiinnitysosa voi irrota. Virhe voi aiheuttaa käyttäjälle vakavaa vaaraa.

Vikaa on havaittu ainakin osassa karbiinihaan KH260 toimituserän 16CC tuote-erään 82997 kuuluvista tuotteista. Molemmat numerot on merkitty hakaan. Valmistaja on lisäksi kehottanut tarkastamaan samalla periaatteella toimivat haat KH260i, SH826 ja SH826i.

Karbiinihaan tarkemmat tarkastusohjeet ovat saatavilla valmistajan verkkosivuilta osoitteesta <https://www.iscswales.com/Blog/KH260-Karabiner-Inspection-Notice/>.

Työsuojeluviranomaisilla ei ole tiedossa, onko vaarallisia karbiinihakoja saatavilla tai käytössä Suomessa.

### Työsuojeluviranomaisen yhteystiedot:

Sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Pirje Lankinen, puh. 0295 163 488, sähköposti [pirje.lankinen@stm.fi](mailto:pirje.lankinen@stm.fi)



Kuvassa KH260.

