

22.3.2021

VN/5169/2021
VN/5167/2021
VN/5166/2021
VN/5165/2021
VN/5169/2021-STM-2**EU:N ILMOITUKSET VAARALLISISTA TUOTTEISTA:**

Helmikuu 2021

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Tuntematon; malli KN95, valmistaja YiWu GangLi Clothing Co, Ltd., Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Puolan markkinavalvontaviranomainen on pysäyttänyt tuotteen rajalle. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003098>

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Msafe; malli MS305, valmistaja Nantong Yuhui Wire Industry Co. Ltd, Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Viron markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen nettimyynnistä ja markkinoilta sekä tuhonnut tuotteen. Ilmoituksen mukaan tuotetta on tuotu Suomeen nettimyyniin. Sitä ei kuitenkaan enää löytynyt myynnistä.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003126>

Lypsyparren paineilmatoiminen ovi, Dairymaster Air Back Gate, valmistaja Dairymaster, Irlanti. Ovi on aiheuttanut kuolemaan johtavan tapaturman Irlannissa.

Irlannin markkinavalvontaviranomainen on asettanut rajoituksia tuotteen myynnille. Valmistaja on ilmoittanut korjaavansa jo toimitetut tuotteet vaatimusten mukaisiksi. Ilmoituksen mukaan tuotteita on toimitettu Suomeen. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää asiaa.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10002841>

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, YOMASI KN95; malli YMS-AN95, valmistajasta ei tietoa, Kiina. CE-merkityn suojaimen

vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Latvian markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10002849>

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Tuntematon; malli PEC-MS1, valmistaja Dongguan Tongcheng Photoelectric Technology Co., Ltd., Kiina. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Luxemburgin markkinavalvontaviranomainen on pysäyttänyt tuotteen rajalle. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10002924>

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Tuntematon; malli KN95, valmistaja FUZHOU YINTUAN E-COMMERCE CO.LTD., Kiina. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Luxemburgin markkinavalvontaviranomainen on antanut myyntikiellon ja poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003031>

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Xina; malli KN95, valmistaja QUANZHOU XIN 'AN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD., Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Luxemburgin markkinavalvontaviranomainen on antanut myyntikiellon ja poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003032>

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, UEACON; ei mallia, valmistajasta ei tietoa, Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Latvian markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

<https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10003016>

Tarvittaessa lisätietoja antaa Tapani Vänni, puhelin 0295 163 219, sähköposti etunimi.sukunimi@stm.fi