

12.12.2019

VN/14256/2019

## **ILMOITUS VAARALLISESTA TUOTTEESTA:**

### **SATA-MERKKINEN AKTIIVIHILISUODATIN 218206**

Saksalainen valmistaja SATA GmbH & Co. KG on tiedottanut, että osa 1.1.2018 jälkeen markkinoille saatetuista SATA-aktiivihilisuodattimista (artikkelinumero 218206) on väärän pituisia eli liian pitkiä, mikä voi aiheuttaa vaaraa suodatinta käytettäessä.

SATA-aktiivihilisuodatinta käytetään suodattamaan ulkoisesta lähteestä tulevaa ilmaa. Sitä käytetään seuraavien laitteiden kanssa:

- SATA air vision 5000 carbon set international
- SATA air carbon regulator set international
- SATA air carbon regulator international

Suodattimen oikea pituus on 95,5-96,5 mm. Jos mitta ylittää 96,5 mm, suodatin ei mene kokonaan suodatinkoteloon. Väärän pituisen suodattimen tiivistekansi voi hajota, jolloin sinkoutuvat osat voivat aiheuttaa vammoja ja/tai aineellisia vahinkoja.

Valmistajan mukaan Suomeen on toimitettu noin 70 väärän pituista suodatinta.

Valmistaja on ilmoittanut tiedottaneensa asiakkaitaan väärän pituisten SATA-aktiivihilisuodattimien käyttöön liittyvästä vaarasta ja suodattimien käytöstä poistamisesta.

Valmistajan yhteystiedot:

SATA GmbH & Co. KG  
Domertalstraße 3 20  
70806 Kornwestheim  
Germany  
[www.sata.com](http://www.sata.com)