

7.4.2020

**EU:N ILMOITUKSET VAARALLISISTA TUOTTEISTA:**

Maaliskuu 2020

**Työkäsine Maco Force, tuotemerkki Maco Tools**, valmistajasta ei tietoja, käsine on valmistettu harmaasta ja sinisestä nahasta ja harmaasta kankaasta. Testattujen käsineiden nahan kromi(VI)-pitoisuus oli enimmillään 13 mg/kg, mikä ylittää sallitun 3 mg/kg. Ihokosketuksessa kromi(VI) saattaa aiheuttaa herkistymistä ja allergisia reaktioita.

Kreikan viranomaiset ovat kieltäneet käsineen saattamisen markkinoille ja poistaneet sen markkinoilta. Käytettävissä olevien tietojen mukaan näitä käsineitä ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00471/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00471/20&lng=en)

**Vinssi kurottajaan**, Dieci, vaihdettava laite liitettäväksi kurottajiin, nostokyky 3, 4 tai 5 tonnia. Valmistaja Dieci srl, Italia. Rakenteellisen vian vuoksi vinssi saattaa yllättäen pettää ja kuorma valuu alas. Vinssiä käytetään rakennustyömailla, ja riski on vakava.

Italian viranomaiset ovat määränneet valmistajan tiedottamaan riskistä. Käytettävissä olevien tietojen mukaan kolme tällaista vinssiä on myyty Suomessa, rakenteellinen vika on niissä korjattu.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00385/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/00385/20&lng=en)

Tarvittaessa lisätietoja antaa Tapani Vänni, puhelin 0295 163 219, sähköposti [etunimi.sukunimi@stm.fi](mailto:etunimi.sukunimi@stm.fi)