

5.2.2021

VN/2488/2021
VN/2489/2021
VN/2488/2021-STM-2**EU:N ILMOITUKSET VAARALLISISTA TUOTTEISTA:**

Tammikuu 2021

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Daddy's Choice; malli Purism, valmistaja Shandong Daddy's Choice Health Science and Technology Co., Ltd., Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Viron markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00010/21&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, DCM; malli DM-100, valmistaja tuntematon, Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Viron markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen nettimyynnistä ja tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00004/21&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, KN95; malli BH1083X-010, valmistajasta ei tietoa, Kiina. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Latvian markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00006/21&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Tuntematon; malli SYM-001, valmistaja Shenzhen Shangyimai Technology Co., Ltd., Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Luxemburgin markkinavalvontaviranomainen on pysäyttänyt tuotteen rajalla. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00007/21&lng=en

Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari, Tuntematon; malli KN95 FFP2, valmistaja King Site Company Limited, Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Luxemburgin markkinavalvontaviranomainen on pysäyttänyt tuotteen rajalla. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00009/21&lng=en

Tarvittaessa lisätietoja antaa Tapani Vänni, puhelin 0295 163 219, sähköposti etunimi.sukunimi@stm.fi