

14.12.2020

VN/24761/2020  
VN/27746/2020  
VN/26469/2020  
VN/26471/2020  
VN/24761/2020-STM-2**EU:N ILMOITUKSET VAARALLISISTA TUOTTEISTA:**

Marraskuu 2020

**Sipulinleikkuukone, Krukowiak M 650**, valmistaja Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o., Puola. Koneessa on useita vaarallisia liikkuvia osia kosketusetäisyydellä.

Saksan markkinavalvontaviranomainen on kieltänyt koneen luovuttamisen markkinoille. Käytettävissä olevien tietojen mukaan näitä koneita ei ole ollut Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/01581/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/01581/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, Mask KN95 - KF94 - FFP2 NR, malli K-J-L, valmistaja Guangdong Kanju Medicine Science Co Ltd; Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardin EN 149 vaatimusta. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Belgian markkinavalvontaviranomainen on määrännyt vetämään suojaimen käytöstä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/01461/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/01461/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, KN 95 mask, valmistaja Yingshang County Yimin protective equipment Co., Kiina. Testeissä on todettu, että suojaimen läpi pääsee enemmän kuin 5 % testausmateriaalista, eikä suojain siis täytä standardin EN 149 vaatimusta. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Saksa, maahantuojaja poisti vapaaehtoisesti suojaimen käytöstä. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/01572/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=A12/01572/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, FFP2 NR; malli DM019, valmistaja LEI.SHI.DE, Kiina. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Latvia, jakelija on vetänyt suojaimen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00141/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00141/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, KN95 Respirator/FFP2, malli ZT-6088, valmistaja tuntematon, Kiina. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Latvia, markkinoija on vetänyt suojaimen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00143/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00143/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, tunnisteeton, valmistaja Guangxi Zhixun Medical Equipment Co., Ltd., Kiina. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Romanian markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00144/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00144/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, BSPGUARD, malli 1500, valmistaja ZHEJIANG BOFENG ELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD., Kiina. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Romanian markkinavalvontaviranomainen on poistanut suojaimen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00145/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00145/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, HUATE, malli HT9210, valmistaja Guangzhou Boffett Safety Protective Products Co., Ltd., Kiina. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Latvian markkinavalvontaviranomainen on poistanut suojaimen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00148/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00148/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, KN95 Protective Face Mask, ei mallia, valmistaja Jiangsu Yuetian Technology Co. Ltd., Kiina. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Irlannin markkinavalvontaviranomainen on pysäyttänyt tuotteen rajalle. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00149/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00149/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, BEKANG, malli 9501, valmistaja Anhui Kangweijia Labor Protecion Products Co, Ltd., Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Italian markkinavalvontaviranomainen on kieltänyt suojaimen markkinoinnin. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00153/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00153/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, MC CONS, malli JC06, valmistaja PANDA STORE DI QIU LIN, Kiina. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Italian markkinavalvontaviranomainen on kieltänyt suojaimen markkinoinnin. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00155/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00155/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, FACE MASK, malli tuntematon, valmistaja ei tiedossa, Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Romanian markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaamia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00160/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00160/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, KN 95, malli Civil grade, valmistaja ei tiedossa, Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Romanian markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaamia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00161/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00161/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, Meli Care, ei mallia, valmistaja Jiangxi Haotao Garments CO.Ltd., Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Romanian markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaamia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00162/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00162/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, FEALTER™, malli AN-001, valmistaja PINGYANG PEACE PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT Co.Ltd., Kiina. Suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Romanian markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaamia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00163/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00163/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, Disposable Protective Mask, malli 1620, valmistaja ZHEJIANG BOFENG ELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD., Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Romanian markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00164/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00164/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, BSPGUARD, malli 1599, valmistaja ZHEJIANG BOFENG ELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD., Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Romanian markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00165/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00165/20&lng=en)

**Hiukkasilta suojaava suodattava puolinaamari**, BSPGUARD, malli 1541, valmistaja ZHEJIANG BOFENG ELECTRIC TECHNOLOGY CO. LTD., Kiina. CE-merkityn suojaimen vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu. Käyttäjä saattaa altistua ilman epäpuhtauksille suojainta käyttäessään.

Romanian markkinavalvontaviranomainen on poistanut tuotteen markkinoilta. Käytössä olevien tietojen mukaan tällaisia suojaimia ei ole Suomen markkinoilla.

Linkki ilmoitukseen

[https://ec.europa.eu/consumers/consumers\\_safety/safety\\_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00166/20&lng=en](https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=viewProduct&reference=INFO/00166/20&lng=en)

Tarvittaessa lisätietoja antaa Tapani Vänni, puhelin 0295 163 219, sähköposti [etunimi.sukunimi@stm.fi](mailto:etunimi.sukunimi@stm.fi)