

# Valtakunnallinen hiihtokeskushanke

## Valvonnan havainnointia



Aluehallintovirasto  
Työsuojelu



@tervettatyota





# Valvontatoimenpiteiden määrä

- Tarkastuksia tähän mennessä tehty 74 valvontakohteessa
- Tarkastuksia yhteensä 98
  - Annettujen kehotuksien jälkivalvonta

# Olosuhdevalvonnan havainnot

- 85 tarkastusta 71 valvontakohteessa
- Kehotuksia 34, toimintaohjeita 113
- Puutteita ollut muun muassa:
  - Häätäpysäyttimet
  - Putoamisvaara / korkealla tehtävä työ
  - Turvallinen pääsy työskentelypaikoille
  - Työhön perehdyttäminen ja opastus
  - Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi



# Markkina- ja työsuojelun havaintoja

- 15 tarkastusta 13 kohteessa
- Kehotuksia 1, toimintaohjeita 8
- Puutteita ollut muun muassa:
  - Asiakirjat ja tiedot
  - Käyttöohjeet
  - Merkinnät



Aluehallintovirasto  
Työsuojelu

# Tarkastetut hissit tyypeittäin, lukumäärä

<b>Kondolihissi</b>	<b>2</b>
<b>Köysihissi (pikkuhissi / lasten hissi)</b>	<b>15</b>
<b>Laahaushissi (ankkuri ja sompa)</b>	<b>67</b>
<b>Mattohissi</b>	<b>9</b>
<b>Tuolihissi</b>	<b>14</b>



Aluehallintovirasto  
Työsuojelu

# Tuolihissit

- Pääsy tapaturmavaaralliselle alueelle (esim. suojaamaton nielu) 7
- Asiakirjat 3
- Turvamerkit (2), hätäpysäytys (1)

# Laahaushissit

● Hoitotasot	12
● Asiakirjat	7
● Pääsy tapaturmavaaralliselle alueelle (esim. suojaamaton nielu)	7
● Häätöpysäytys	6
● Määräaikaistarkastus	5
● Perusteellinen määräaikaistarkastus	4
● Asiantuntijayhteisöjen tarkastusten puutteiden korjaaminen	3
● Muita: Puutteet putoamissuojauksessa korkealla työskenneltäessä	

# Köysihissit

- Köysihisseissä puutteita havaittu määräaikaistarkastuksessa, asiakirjoissa ja kääntöpyörän kiristyksessä.



# Mattohissit

- Eniten puutteita koneiden käyttöohjeissa (4)
- Muita puutteita CE-merkintä, vaatimustenmukaisuusvakuutus

